



Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C3-1676/2014:

Maria

og
Troels

mod
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen handler om en kommunes erstatningsansvar i forbindelse med, at en bæk gik over sine bredder på grund af tilstopning af en rørføring, hvorved de nederste plan i et hus blev oversvømmet.

Sagsøgerne, Maria og Troels, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Aabenraa Kommune, tilpligtes at betale 234.175,00 kr. med tillæg af den til enhver tid værende procesrente fra den 12. september 2014, subsidiært fra sagens anlæg.

Aabenraa Kommune har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Den 12. august 2014 tidligt om morgenen blev de nederste 2 af 4 forskudte plan i Maria og Troels ejendom på adressen i Aabenraa oversvømmet.

Ejendommen ligger ned til Tjærebacken, der i kort afstand fra huset føres under Søvstvej i en rørføring.

Aabenraa Kommunes forsikringsselskab, Gjensidige Forsikring, afviste den 9. september 2014 at betale erstatning, da det ikke fandt, at skaden skyldtes fejl eller forsømmelse fra kommunens side.

Det fremgår af brevveksling mellem en tidligere ejer af ejendommens advokat og kommunen, at der den 27. juni 1982 var en tilsvarende oversvømmelse.

Det fremgår af forhandlingsprotokollen for kommunens Tekniske Udvalg fra den 19. november 1970, at kommunen havde fået en henvendelse fra en tidligere ejer af ejendommen vedrørende udskiftning af rørene for Tjærebækken, i hvilken forbindelse Hedeselskabet skulle være anmodet om at revidere "projektet af 1962 a.h.t. at Høje Kolstrup området er kommet til.", ligesom det blandt andet fremgår under punktet, at "idet samtidig bemærkes, at kommunen hæfter for og afholder udgifter for skader foranlediget af oversvømmelser ...".

Det fremgår af regulativet for Tjærebækken, at grundlaget for regulativet blandt andet er landvæsennævnsskendelse af 17. januar 1977 og 6. september 1977 vedrørende rørlægning af en strækning af vandløbet, og at rørdimensionen under Vestermarksvej - nu Søstvej - er et spidsbundet rør med en diameter på 80 cm, og at røret ejes af Aabenraa Kommune.

Troels har forklaret, at der var oversvømmelse i en del af huset, da han den 12. august 2014 vågnede. Ejendommen ligger tæt på Tjærebæk, men der er et lille græsareal og en sti mellem denne og bækken. Ejendommen har 4 forskudte plan og kælderetagen var helt oversvømmet. Han prøvede at redde så mange ting som muligt og kontaktede sin far for at få hjælp. På et tidspunkt kom der en fra kommunens beredskab og så på forholdene. Der kom også en forsikringsskademand, som begyndte at hjælpe med oprydningen, men han blev på et tidspunkt ringet op af forsikringsselskabet, som sagde, at skaden ikke var forsikringsdækket, hvorefter han kørte igen. De har boet i huset i ca. 3 år. Det er før sket, at vandet i Tjærebækken stod så højt, at stien var oversvømmet. Efter de havde købt huset, har nogle naboer fortalt, at der før havde været oversvømmelse, men at kommunen skulle have gjort noget for at mindske problemet. Han har kun set kommunens folk slå græsset ved stien. Der er opført en mur mod bækken. Han ved ikke hvornår den er opført. De har haft kontaktet Tryg Forsikring efterfølgende, som har fastholdt, at skaden ikke var forsikringsdækket.

Maria har forklaret, at hun har arbejdet i Aabenraa Kommune, men hun er sygemeldt. Da hun vågnede den 12. august 2014, var der meget vand udenfor huset, og en del af huset var oversvømmet. Hun ringede til forsikringsselskabet og til Arwos, som er Aabenraa Kommunes forsyningsselskab. Der strømmede vand ind i huset. Beredskabsinspektør Torben Groos kom og så på forholdene, men han kørte igen og sagde, at der ville komme nogle andre senere. Der kunne ikke gøres noget før vandstanden var faldet igen. Hendes svigerfar ankom senere, og efter hun havde ringet nogle gange, kom der nogen fra kommunen. Der var meget bevoksning omkring det sted, hvor rørføringen af Tjærebæk under Søstvej begynder. Hun har aldrig set, at der har

været nogen fra kommunen for at føre tilsyn med rørunderføringen eller Tjæreback.

Hans Odgaard har forklaret, at han er biolog. Han har arbejdet med vandløb fra 1987 - 1997. Nu arbejder han med meget forskelligt. Aabenraa Kommune har ca. 1.100 km vandløb, hvoraf omkring 200 km er rørlagt. Kommunens entreprenørgård står for tilsyn og vedligeholdelse af Tjæreback. Finn Colmorn har ført tilsyn med entreprenørens arbejde. Der er fundet akter fra 1971 i Landsarkivet, hvor der omtales en skrivelse fra ingeniør Karsten Jensen om udskiftning af rørene for Tjærebackken til større dimensioner og oversvømmelse, men han har ikke kunne finde ud af, hvad der dengang skete. Efter de beregninger der foreligger, er røret, der er anvendt ved rørunderføringen, stort nok og endda overdimensioneret. Efter hans opfattelse er der ikke noget galt med rørets størrelse. Rørets nødvendige kapacitet er ikke blevet beregnet siden 1977. Regulativet for Tjæreback er et standardregulativ. Tjæreback gennemgås én gang om året og renses for grene, kviste og blade med mere, der lægges op på bredden. I forbindelse med udvidelsen af sygehuset, er der flere steder lavet opsamlingsbassiner, der skal regulere vandafledningen. I Tjærebackken har der ikke været problemer med sandaflejring og med at overholde regulativets bestemmelser om dybder.

Der findes ikke i kommunen notater om hvornår, der er ført tilsyn med rør og vandløb. Han har fået fortalt, at en træstub den 12. august 2014 havde sat sig fast i røret, og at denne måtte trækkes ud med et spil, hvilket var årsagen til oversvømmelsen. Efter hans opfattelse, har de rødder, der var groet gennem bunden af røret, ikke haft nogen betydning for, at stubben satte sig fast. Den ville have sat sig fast under alle omstændigheder. Røddellen, der stod over indgangen til røret, er blevet fjernet, da den kunne udvikle sig til at udgøre en risiko. Kommunen prøvede også efter oversvømmelsen at sætte en rist ved indløbet, men den stoppede til så ofte, at den er blevet fjernet igen. I Aabenraa er der lejlighedsvis oversvømmelser forskellige steder, men han havde ikke før oversvømmelsen i august 2014 hørt om oversvømmelse ved den pågældende ejendom. Efterfølgende har han fundet det arkiverede materiale vedrørende sagerne i 1971 og 1982. Jesper Bork har fortalt ham om en sag fra 1999 eller 2000, hvor en prop også havde sat sig fast i røret, og hvor der stod vand på stien. I 2008 - 2009 var der problemer ved rørunderføringen ved Abena, på den anden side af Søstvej. Efter rørunderføringen blev etableret, er der løbende sket udvidelse af boligområder på Høje Kolstrup, ligesom Aabenraa Sygehus er blevet bygget og udvidet. I den forbindelse er der givet tilladelser, og han går ud fra, at vandafledningen er blevet forsinket til det tilladte ved etablering af opsamlingsbassiner. Fra sygehusområdet afledes blandt andet vand til Tjærebackken. Der er store parkeringsarealer, men der er også etableret opsamlingsbassiner, så vandafledningen svarer til det naturlige, som er 1 liter pr. sekund pr. hektar. Alle steder hvor Tjærebackken er rørført, er der anvendt samme rørdimension.

Torkild har forklaret, at han er Troels far. Han er selvstændig

planteavlskonsulent og har en landejendom. Den 12. august 2014 ringede Troels til ham om morgenen og sagde, at det hele stod under vand. Da han kom til ejendommen havde vandstanden stabiliseret sig. Beredskabsinspektør Torben Groos var på stedet, og der var rekvireret hjælp. Han hjalp med at rydde op og redde ting. Der var ingen strøm, så på et tidspunkt lejede han en centrifugalpumpe med benzinmotor. Han var henne at se på vandløbet og mødte to kommunale medarbejdere, der ledte efter rørunderføringen ved Søstvej. Røret stod helt under vand, og en af kommunalmedarbejderne, som var iført waders, gik rundt i vandet. På et tidspunkt kom der en slamsuger. Da de ikke kunne finde indløbsstedet, spulede de fra den anden side, og efter noget tid kom spuleslangen ud på indløbsiden. Vandet begyndte da at løbe, hvorefter han gik. Da han senere igen var henne og se, hvad der foregik, var de ved at trække noget ud af røret med en snor. Han så ikke, hvad der blev trukket ud. Kommunalarbejderne lod en stor bunke, af det der var taget op af vandet, ligge på bredden lige ved indløbet, så det kunne falde i vandet igen. Da røret var blevet frit, kunne der ses 10 -15 cm høje rødder i bunden af røret fra røddellen. Der voksede rødder ind gennem rørets åbning og op gennem røret i bunden. Rødderne var fangarme for grene og kviste. De skabte en flaskehals. Senere har han set, at der mange steder langs vandløbet var blevet fældet træer, som ikke var fjernet. Formanden for teknik og miljø i Aabenraa Kommune har sagt til ham, at røddellen ikke hørte til, der hvor den stod. De grene med mere, der fremgår af billedet i bilag B, sidste side, ligner det, der lå på bredden ved indløbet. I bunden af vandløbet umiddelbart ved indgangen til rørføringen går der en kloakledning, som røddellens rødder også voksede ind i.

Jesper Bock har forklaret, at han siden 1999 har arbejdet for Aabenraa Kommune. Han beskæftiger sig mest med vandløb, og han har haft med Tjærebæk at gøre. En gang om året har han og en anden medarbejder gennemgået Tjærebæk, hvor grene og andet er taget op af vandløbet og smidt så langt op på bredderne som muligt. Nogle steder bliver det fjernede smidt i haver. Han har også ført tilsyn med rørunderføringen ved Søstvej, når det har regnet meget. Dette er sket mere end én gang om året. Det er sket, når det har regnet kraftigt. Nogle gange har han derfor været der en gang om måneden. Stedet er afmærket på et kort som et kritisk sted. Det er vist Poul Beck, der har bedt ham om at udføre tilsynet. De gange han har været der, har der været meget vand i røret, og han har ikke i den forbindelse set rødder i bunden af dette. Han så først rødderne, der lå på langs med røret, i forbindelse med oversvømmelsen i august 2014. De kan ikke have haft betydning for oversvømmelsen. Der har tidligere været en episode, hvor en stor trærod havde sat sig fast i røret. Det var vist efter år 2000. Den kom fra en bålplads, hvor nogen havde trillet den ud i vandet. Den 12. august 2014 ringede Poul Beck til ham, hvorefter han sammen med Ulrik Pilgaard kørte til stedet. Han kunne ikke se røret for vand. Røret var helt stoppet. De rekvirerede en slamsuger, som fik spulet et hul, så vandet begyndte at falde. Efter at vandet var faldet, kunne de se, at en del af en træstamme med rodnet havde kilet sig fast i røret. Stammen var ca. 50 cm i diameter og rodnettet fyldte det meste af røret.

Rodnettet var nærmest indløbssiden. Stammen kunne ikke trækkes ud med håndkraft. Der måtte anvendes et håndspil for at få den ud. Stammen blev efterfølgende skåret i stykker, og det er den, der er vist på det sidste billede i bilag B. Stammen var nok et par meter lang og var så stor, at der måtte have været en del vand i vandløbet, for at den kunne flyde ind i røret. Når det har regnet meget, vil den pågældende stamme kunne føres med vandet ind i røret. Han ved ikke, hvor den er kommet fra. Han har ikke før, bortset fra det tidligere nævnte tilfælde, oplevet blokering af røret. Han har efterfølgende fjernet rødderne, der var vokset gennem bunden af røret. De var ikke tykke-re, end han kunne holde om dem og knække dem af med hånden. Røddellen er også blevet fældet. Kommunens biler er udstyret med Skyhost, der er et GPS overvågningssystem. Han kender ikke systemet særligt godt, men det registrerer vist, når bilerne standser i mere end 10 - 15 minutter. Et tilsyn ved rørunderføringen tager typisk et par minutter, og bilen har i den forbindelse ofte kørt i tomgang. Røret var let tilgængeligt. Der var nogle rødder, der var vokset ind i røret udefra, og der var rødder, der var kommet op af bunden. De kunne knækkes af med håndkraft. Et sted på vandløbsstrækningen før rørunderførelsen er der en bro. Han kan ikke huske, om vandløbet der er rørført.

Ulrik Pilgaard har forklaret, at han har været vikar ved Aabenraa Kommunes entreprenørgård fra 1. august 2014 til oktober 2014. Han arbejdede sammen med Jesper Bock. Den 12. august 2014 var de ved en oversvømmelse ved Sejersholt. Det var en kraftig oversvømmelse lige før rørføringen under Søstvej. Røret kunne ikke ses. Det var første gang, han var på stedet. Der kom kun lidt vand gennem røret. Jesper Bock gik ud i vandet, for at mærke om røret trak vand. De kunne ikke selv løse problemet og rekvirerede en slamsuger, der spulede fra udløbsiden. Det virkede som om, at spuleslangen stødte mod noget, men den kom igennem, hvorefter vandet begyndte at løbe og falde. De kunne derefter konstatere, at der sad en stor trærod med stamme i røret. Rodnettet havde samme eller større diameter end røret. Rodnettet havde kilet sig fast ca. 1½ meter inde i røret. Den kunne ikke trækkes ud med håndkraft. Der måtte anvendes et håndspil. Da de havde trukket stammen ud, blev den vist skåret i stykker og trillet op på bredden. Stammen må være kommet med strømmen. De gennemgik et stykke af vandløbet men kunne ikke konstatere, hvor stammen kom fra.

Poul Beck har forklaret, han har været ansat som vandløbssagsbehandler i Aabenraa Kommune siden 2007. Han er uddannet miljøtekniker og har arbejdet med vandløb siden 2000. I kommunen er der 2 - 3 administrative medarbejdere indenfor området, mens der i kommunens entreprenørgård og hos en ekstern entreprenør er ansat omkring 10 personer til at varetage det praktiske arbejde. Han kender Tjærebacken. Biolog Finn Colmorn har været ansat som tilsynsmedarbejder - eller mellemed til medarbejderne i marken. Han har ikke hørt om tidligere problemer ved rørunderføringen. På et tidspunkt har han bedt Jesper Bock tage rørunderføringen ved Søstvej med ved sine tilsyn, fordi han betragtede stedet som kritisk. Efterfølgende har han ik-

ke fået nogen tilbagemeldinger. Den 12. august 2014 blev han ringet op af beredskabsinspektør Torben Groos, da han var på vej til arbejde, hvorefter han kørte direkte til stedet. Der var oversvømmelse og noget galt ved rørunderføringen, hvorfor han fik Jesper Bock til at tage til stedet. Jesper Bock fortalte, at de havde rekvireret en slamsuger, og at det havde vist sig, at en træstamme havde sat sig fast, som de havde trukket ud. Efterfølgende kørte han ud til stedet og så træstammen med rod, som var blevet skåret op og lå på bredden sammen med en hel del små grene m.m. Han tog et billede, som fremgår af bilag B, side 4. Han havde ikke tidligere hørt om lignende problemer på stedet. De rødder, der var groet ind i røret, var ubetydelige i forhold til oversvømmelsen. Den rødde, der stod ved indgangen til røret, er selvsået. Han vil skyde på, at den var 40 - 50 år gammel. Skyhost er et registreringsredskab, som kan bruges logistisk til at placere problemer geografisk og til at styre maskinparken. Der sker registrering hvert 15 minut. Det bruges ikke som sådant ved tilsyn. Der sker ikke en registrering, når der foretages tilsyn. Efter hændelsen den 12. august 2014 har han hørt om et par tidligere sager fra stedet. Tjærebækken fører meget vand bort fra et stort opland med faldende terræn. Ved byudvidelser skal der gives tilladelser til vandudledning. Han kender ikke til nye beregninger vedrørende rørunderføringens kapacitet.

Finn Colmorn har forklaret, at han har været ansat i Aabenraa Kommune fra 2002 - 2015. Han er uddannet biolog. I den sidste tid, han var ansat i kommunen, førte han tilsyn med vandløb. Han har ført tilsyn med Tjærebækken én gang om året. Tjærebækken er et lille vandløb. Der blev ikke ført protokol over tilsynene. Han var ved rørunderføringen under Søstvej den 4. september 2014 - efter oversvømmelsen, i hvilken forbindelse han tog nogle billeder. De rødder, der groede ind i røret, var så små, at de ikke havde nogen betydning. Han fandt ikke, at der var noget at bemærke, og det er ikke ham, der har taget initiativ til, at rødderne blev fjernet. Alle ujævnheder i bunden af et vandløb vil have betydning for vandgennemstrømningen. De pågældende rødder kunne ikke give anledning til en vandstandsstigning på 10 cm. Han tror ikke, at der inden træstammen satte sig fast i røret havde været en anden opstemning, som har forøget vandstanden, således at træstammen kunne transporteres mod røret. Bestemmelsen i regulativet om, at der ikke må finde nyplantning sted inden for 5 meter fra rørledningens midte, er medtaget, fordi røret skal friholdes for beplantning. Røddellens rødder voksede ikke ind i røret ved indgangen til røret, og de rødder, der voksede op gennem rørets bund, kan være fra andre træer. Han har altid i forbindelse med sit arbejde taget mange billeder, da han har været "øjne" for dem, der sad på kontoret. Det er primært i det "frie land" at reglen om at aflejringer, der har hævet vandløbsbunden med 10 cm, skal fjernes, har betydning. I rør med fald, vil der sjældent komme aflejringer.

Parternes synspunkter

Maria og Troels har gjort gældende, at oversvømmelsen af deres ejendom skete som en følge af en opstemning og tilstopning af rørun-

derføringen af Tjærebacken ved Søstvej i Aabenraa. Aabenraa Kommune har i henhold til vandløbsloven pligt til at vedligeholde og føre fornødent tilsyn med Tjærebacken.

Det bestrides, at Aabenraa Kommune har udført tilsyn og kontrol herunder 4 årlige kontroller af rørunderføringen.

Aabenraa Kommune har udvist uforsvarligt forhold ved at placere eller ved den manglende hele eller delvise fjernelse af en rødel, der var placeret umiddelbart over rørunderføringens indløb. Rødellens rodnet har i hvert fald siden 1981 udviklet sig og har taget et omfang såvel udenfor rørunderføringens indløb som inde i selve rørunderføringen, hvorefter det må formodes overvejende sandsynligt, at dette har været hovedårsagen til tilstopningen. Det forekommer usandsynligt, at Aabenraa Kommune ved et løbende tilsyn af rørunderføringen ikke skulle være blevet bekendt med rødellens udvikling, hvorfor forholdet må karakteriseres som værende af så grov uagtsomhed, at det er ansvarspådragende, særligt i en situation hvor arealerne tilstødende Tjærebacken med Aabenraa Kommunes vidende har været i væsentlig udvikling siden rørunderføringens etablering, og da der beviseligt for samme rørunderføring og ejendom tidligere har været lignende tilfælde af tilstopning, der har været behandlet af Aabenraa Kommune og Aabenraa Kommunes forsikringsselskab. Det må for Aabenraa Kommune have stået klart, at der ville være en endog meget nærliggende risiko for, at oversvømmelser med mellemrum ville forekomme uden tiltag fra kommunens side. Under sådanne omstændigheder er Aabenraa Kommune, som ejer og tilsynspligtig af rørunderføringen, nærmere til at bære risikoen for de forvoldte skader end Maria og Troels, som er udenforstående.

I et tilfælde som det foreliggende, selv om forsætligt eller uagtsomt forhold fra Aabenraa Kommunes side ikke skulle kunne godtgøres, må der for Aabenraa Kommune, der er myndighed med professionelt ansat personale på området endvidere bestå objektivet ansvar for rørunderføringens egnethed til brug for det konkrete vandløb. Under disse omstændigheder har Maria og Troels tilvejebragt formodning for, at skaderne skyldes forhold, som Aabenraa Kommune må være ansvarlig for, og da Aabenraa Kommune ikke har afkræftet formodningen herfor, skal Aabenraa Kommune findes at være erstatningsansvarlig.

Der er ikke registreret skybrud i Aabenraa den 12. august 2014 og Aabenraa Kommune har ikke dokumenteret, at et sådant skulle have fundet sted. 25 mm nedbør over en dag i august måned er i øvrigt på ingen måde en ekstraordinær hændelse, hvilket kan ses ved almindelig arkivopslag hos DMI.

Aabenraa Kommune har indtil udtagelse af stævning afvist enhver form for deltagelse i fælles besigtigelse og vurdering af skaderne, og da en vurdering i modsat fald må antages at kunne have forelagt umiddelbart efter, at skaden var indtruffet, skal erstatningen forrentes fra og med den 12. september

2014.

Aabenraa Kommune har gjort gældende, at oversvømmelsen af Maria og Troels ejendom efter skybruddet/regnfaldet den 12. august 2014 ikke kan henføres til fejl eller forsømmelser begået af Aabenraa Kommune som vandløbsmyndighed for Tjæreby.

Aabenraa Kommune har bestridt, at den i sagen omhandlede vejunderføring ikke skulle være dimensioneret fuldt forsvarligt i tilslutning til landvæsen-nævnsskendelser af 17. januar 1977 og 6. september 1977. Ændringer af di-mensionering kan alene ske ved gennemførelse af reguleringssag, og initia-tiv hertil er et lodsejeranliggende, idet bemærkes, at Aabenraa Kommune ik-ke har haft nogen selvstændig pligt til at søge vandløbet reguleret efter vand-løbslovens bestemmelser herom.

Aabenraa Kommunes forpligtelser som vandløbsmyndighed er fastlagt i Re-gulativ for kommunevandløb - Tjæreby, vedtaget i Sønderjyllands Amts-råd den 4. februar 1982.

Det fremgår af regulativets administrative bestemmelser under litra D, at rørledninger alene renses, når kommunalbestyrelsen, eventuelt efter anmod-ning fra lodsejerne, finder det påkrævet og vurderingen af behovet for rens-ning sker i overensstemmelse med den buffer, der i øvrigt er lagt ind i regu-lativet, der foreskriver, at forhindringer først skal oprenses, når de har givet anledning til en vandstandsstigning på mere end 10 cm.

Uanset bestemmelsen i litra C om vandløbs vedligeholdelse, har Aabenraa Kommune stedse gennemført et årligt tilsyn - typisk i september eller okto-ber måned. I forbindelse med dette tilsyn gennemgås hele vandløbsstræknin-gen, ligesom kommunen 4 gange årligt kontrollerer rørunderføringer for for-hindringer.

Det ordinære tilsyn har senest været gennemført i september/oktober 2013, og det løbende tilsyn med vejunderføringen i foråret 2014. Tilsynet er gen-nemført af en erfaren åmand, Jesper Bock, med bistand fra en medhjælper Ulrik Pilgaard.

Det bestrides, at der i forbindelse med de gennemførte tilsyn er udvist fejl eller forsømmelser. De beskedne roddannelser i rørføringen har ikke nedsat vandløbs vandføringsevne nævneværdigt og slet ikke i et omfang, der har-givet grundlag for bortskæring efter regulativet.

Det bestrides, at der er grundlag for at betvivle Aabenraa Kommunes oplys-ninger om de gennemførte tilsyn, og der er ikke praksis for hos danske vand-løbsmyndigheder at foretage særskilt registrering og dokumentation for al-mindeligt tilsyn med vandløbene.

Oversvømmelsen den 12. august 2014 er forårsaget af en helt ekstraordinær nedbørshændelse i kombination med en usædvanlig og uventet tilstopning af rørføringen.

Der faldt således i Syddanmark på skadesdatoen over 25 mm nedbør, og det har ikke været og er ikke i Danmark praksis for, at man dimensionerer vandløb, rørsystemer eller andet med henblik på at undgå skadevirkninger af sådanne helt ekstraordinære hændelser.

Dette skal ses i sammenhæng med, at blokeringen af rørunderføringen må henføres til en stor træstub, der havde sat sig fast som en prop i rørføringen et par meter inde. Det er uafklaret, hvorledes træstubben har fundet vej til vandløbet, men der er ikke grundlag for at antage, at denne skulle have henligget sådan i længere tid. Aabenraa Kommune har for år tilbage været udsat for en lidt tilsvarende hændelse, hvor nogle overskårne træstammer anvendt ved en bålplads i forbindelse med hærværk var trillet i vandløbet og forårsagede tilstopning.

Der er ikke indsigelser mod opgørelsen af erstatningskravet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter vidneforklaringerne må det lægges til grund, at Aabenraa Kommune én gang om året har ført almindeligt tilsyn med Tjærebacken med gennemgang og oprensning af vandløbet, og at kommunen har registreret rørføringen under Søstvej som et kritisk sted, hvorfor kommunens folk i en længere årrække ved kraftige regnskyl har ført ekstraordinært tilsyn på stedet. Ved disse tilsyn er der ikke konstateret, at røret ikke har kunnet fjerne den mængde vand, der blev ført frem til røret. Jesper Bock og Ulrik Pilgaard, der var ansat i Aabenraa Kommune som vandløbsmedarbejdere, har forklaret, at de ved oversvømmelsen konstaterede, at en træstamme med en diameter på ca. 50 centimeter med rodnet havde kilet sig fast i røret, og at denne var årsag til oversvømmelsen. De kunne ikke trække træstammen fri af røret med håndkraft men måtte anvende et håndspil for at få den trukket ud.

De vandløbsmedarbejdere fra Aabenraa Kommune, der har afgivet forklaring i sagen, har alle forklaret, at de rødde, der var groet gennem rørets bund og den rødde, der stod over rørets indgang, ikke har haft betydning for tilstopningen af rørføringen, og der er ikke fremkommet oplysninger, der gør, at der er grund til at betvivle dette.

Det må herefter lægges til grund, at oversvømmelsen den 12. august 2015 ikke skyldtes underdimensionering af røret eller manglende vedligeholdelse men den tilstopning, som træstammen var årsag til, ligesom det må lægges til grund, at rørføringen gennem mange år uanset vejrforholdene har kunnet klare de vandmængder, der blev tilført.

Aabenraa Kommunes frifindelsespåstand tages herefter til følge.

Efter sagens udfald og forløb skal Maria og Troels betale 32.155,80 kr. i sagsomkostninger til Aabenraa Kommune. Sagsomkostningsbeløbet dækker udgifter til advokatbistand med 32.000,00 kr., der er inklusive moms, og 155,80 kr. til udgifter i forbindelse med vidneførelse.

Thi kendes for ret:

Aabenraa Kommune frifindes.

Maria og Troels skal inden 14 dage betale 32.155,80 kr. i sagsomkostninger til Aabenraa Kommune.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Kim Grunnet
dommerfuldmægtig

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Sønderborg, den 23. juli 2015.

Tove Enemark, kontorfuldmægtig